

Analiza Ryzyka w Ostatniej Chwili (AROH)



- ✓ Czy praca została dobrze przygotowana?
- ✓ Czy otrzymałem wystarczające instrukcje?
- ✓ Czy miejsce pracy jest uporządkowane i czyste?
- ✓ Czy mogę bezpiecznie wykonać swoją pracę?
- ✓ Czy narzędzia są bezpieczne i posiadają wymagane certyfikaty?
- ✓ Czy moje środki ochrony osobistej są w dobrym stanie?
- ✓ Czy wiem, gdzie znajdują się drogi ewakuacyjne i czy są one wolne od przeszkód?

Dopiero gdy na wszystkie powyższe pytania mogę odpowiedzieć „tak”, mogę bezpiecznie rozpocząć pracę. W razie wątpliwości konsultuję się z przełożonym.

Zasady Bezpiecznego Zachowania

BanBouw chce, aby każdy pracował w bezpiecznym, zdrowym i przyjemnym środowisku! Aby to osiągnąć, stosujemy się do następujących zasad:

- ✓ Zawsze wykonujemy AROH przed rozpoczęciem pracy.
- ✓ Wykonujemy tylko prace, do których jesteśmy wykwalifikowani.
- ✓ Używamy wyłącznie odpowiednich i zatwierdzonych narzędzi pracy.
- ✓ Korzystamy z odpowiednich środków ochrony osobistej.
- ✓ Utrzymujemy miejsce pracy w czystości, porządku i bezpieczeństwie.
- ✓ Reagujemy na niebezpieczne zachowania i przyjmujemy informacje zwrotne.
- ✓ Natychmiast podejmujemy działania w przypadku zagrożenia i zgłaszamy to.
- ✓ Podejmujemy środki ostrożności przy pracy na wysokości.
- ✓ Nigdy nie pracujemy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków wpływających na refleks.
- ✓ Pozostajemy czujni i uważnie obserwujemy otoczenie.

Rejestracja na placu budowy

- ✓ Jestem zarejestrowany i moja obecność jest znana.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



Odpady natychmiast wyrzucamy do odpowiednich pojemników



Jedzenie i picie tylko w wyznaczonych miejscach



Palenie tylko w wyznaczonych miejscach

Więcej informacji



Więcej informacji o Check!



Ta tablica w innym języku?



Środki ochrony osobistej



Buty ochronne, klasa bezpieczeństwa $\geq S3$



Certyfikowany kask ochronny



Odzież odblaskowa



Ochrona słuchu przy hałasie ≥ 80 dB



Ochrona oczu przy ryzyku urazu



Rękawice ochronne przy ryzyku urazu dłoni



Maska przeciwpyłowa klasy $\geq P2$ przy narażeniu na drobny pył

Zawsze obowiązkowe

W zależności od rodzaju pracy